INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR

ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalardo, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 5		Marca	ISUZU	Nº	5729
Tipo	0300	Modelo	MUX	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	HCN602	Nº Bastidor	MPAUCS85GJT000160	Fecha de Inspección	10/05/2022
Año Fabricación:	2.017	Color	Gris		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	8
1.02	PLACAS DE MATRICULA	8
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	8
1.04	LIMPIAPARABRISAS	8
1.05	LAVAPARABRISAS	8
1.06	GUARDABARROS	8
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	8
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	8
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	8
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	8
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	8
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	8
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	8
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	8
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	8
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	8
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	8
3.06	CAJA DE ITINERARIO	8
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	8
3.08	PASARRUEDAS	8
3.09	BAÑOS	8
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	8
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	8
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	8
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	8
3.14	EXTINTORES	8
3.15	PARASOL	8
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	8
3.17	ESPEJOS INTERIORES	8
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	8
3.19	LITERA	8
3.20	HERRAMIENTAS	8
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	8
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	8
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	8
4.03	LUCES DE GIRO	8
4.04	LUCES DE FRENO	8
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	8
4.06	LUCES DE POSICIÓN	8
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	8
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	8
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	8
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	8
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	8
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	8
5.04	F. DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCION, HUELGO	8
6.02	CAJA DE DIRECCION	8
6.03	BIELAS Y BARRAS	8
6.04	PUNTEROS, ROTULAS Y ARTICULACIONES	8
6.05	SERVO DIRECCIÓN	8
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCION	8
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	8
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	8
7.03	ELÁSTICOS	8
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	8
7.05	BARRAS DE TORSION Y ESTABILIZADORAS	8
7.06	SISTEMA DE SUSPENSION NEUMATICA	8
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	8
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	8
7.09	RUEDAS AUXILIAR	8
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	8
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	8
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	8
8.04	NIVEL DE RUIDOS	8
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	8
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	8
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	8
9.02	VELOCIMETRO	8
9.03	BOCINA	8
9.04	DETECTOR DE RADARES	8

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4890	15802106	6404006	5103106	---------	37

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.21	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.96/3.04		Fd. (KN) 5.23/3.33	Des. (%) 5.00/8.00	Efic. (%) 75.39
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.58		Fd. (KN) 2.05	Des. (%) 20.00	Efic. (%) 21.08
Suspensiones (%) 79/63/64/59		Alineación (m/km) 2/4			Peso: (Kg) 2239
Luces	Bajas I/D (Klx) 17 00/19.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. 1.00	/ 1.00	Intensidad total (Klx) 36.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION ivesur CONFORME TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. MAURO CABALLERO Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO