Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: eaguilar@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ACTA DE CONFORMIDAD

CONTRATACIÓN DIRECTA NRO. 17/2020 "PROVISIÓN Y MONTAJE DE CÁMARA DE VIGILANCIA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN " – ID NRO 377.629

En la ciudad de San Lorenzo, Campus de la UNA, siendo las 10:00 horas del día 30 de julio de 2021, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Asunción, Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11 - Campus de la UNA, con la presencia del Ing. Luis G. Moré, Director de Informática, se realiza la verificación de correcta entrega de los equipos detallados abajo:

Orden	Nro. De item	Descripción de equipos	Cantidad	Unidad de medida
1		*Equipo para sistema de vigilancia y monitoreo*	*1*	*Unidad*

Se deja constancia de que los equipos se entregaron de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y en condiciones adecuadas de funcionamiento.----------

No habiendo otras observaciones que incluir en el presente Acta, se procede a la firma, en dos ejemplares a un solo tenor y a un solo efecto.----------

Ing. **LUIS G. MORÉ**
Director
Dirección de Informática
Dirección General de Administración
Rectorado – UNA

0000008