COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Roquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00590**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	05/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CAACUPE	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	TANDENES	MARCA:	Tandenes de 4 Asientos
		C.PAT.:	12003-02-11-4761
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Retapizado y alcolchado
1	Reparación de estructura metalica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de regatones de plastico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

27

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL
Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez
Teléfono: 641-419 – 0981 955 307
Mail: info@compunew.com.py
compunewyasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 00594

DATOS DEL CLIENTE

LIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	05/07/2019
PTO:	IDENTIFICACIONES - CAACUPE	TEL:	605418
IRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ybororo		

DATOS DEL EQUIPO

IPO:	TANDENES	MARCA:	Tandenes de 4 Asientos
		C.PAT.:	12003-02-11-4765

ROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

ÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Retapizado y alcolchado
1	Reparación de estructura metalica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de regatones de plastico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leido, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
	POLICIA NACIONAL DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADJ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

28

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00595**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	05/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CAACUPE	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	TANDENES	MARCA:	Tandenes de 4 Asientos
		C.PAT.:	12003-02-11-4766

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reposición de respaldero y/o sentadero
1	Retapizado y alcolchado
1	Reparación de estructura metalica
1	Pintura
1	Soldadura
1	Reposición de regatones de plastico
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI