GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 06/10/2021
CHAPA: HEY452
CHASIS: MPATFS85JJT001586
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 13059

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 22 - LOTE Nº 3
		DEPARATAMENTO CONTRA HECHOS PUNIBLES ECONOMICOS
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	17.1 SENSOR DE MASA DE AIRE
6	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

MARIO [illegible]
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	06/10/2021
CHAPA:	HEY452
CHASIS:	MPATFS85JJT001586
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	13059

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

38

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0013096

Fecha de Emisión: ASUNCION, 06 DE OCTUBRE DE 2021

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PU

RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI

Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA HEY452 - CHASIS MPATFS85JJT001586		
	CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 22 - LOTE Nº 3		
	DEPARATAMENTO CONTRA HECHOS PUNIBLES ECONOMICOS		
2	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	242.880	485.760
1	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH	198.720	198.720
1	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH	198.720	198.720
2	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT	580.000	1.160.000
2	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT	355.000	710.000
2	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA	50.000	100.000
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	314.640	314.640
1	6.31 FILTRO DE AIRE	295.872	295.872
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	317.952	317.952
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	55.200	441.600
2	6.60 MANO DE OBRA	14.400	28.800
3	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	55.200	165.600
3	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO	55.200	165.600
1	17.1 SENSOR DE MASA DE AIRE	529.920	529.920
6	17.45 MANO DE OBRA	14.400	86.400
Subtotal			5.199.584
Total a Pagar (Gs./U$S):	GUARANIES: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO		5.199.584

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMIREZ
Comisario M.C.P.
Tesorera Actividad 05

ACTIVIDAD 05 TESORERIA

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 2.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 13.001 - 15.000 - 10/2021

ORIGINAL: CLIENTE