REGISTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - RAC

RENFE S.A.
Calle Monte Alto casi Picuiba - Luque
Teléfono: 505359-634414
E-mail: renfe_sa@hotmail.com

RAC Nro. — 0000169

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
21	06	19

Cliente: U.N.P Rectorado

SOLICITADO EL:

DIA	MES	AÑO
21	06	19

ATENDIDO EL:

DIA	MES	AÑO
21	06	19

INSTALACION NRO:

Sector 1 [X] 2 [ ] 3 [ ]

Inició	Finalizó
: Hs.	: Hs.

Diurno: 07:30 a 19:30 [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

ORIGEN DEL RAC: Cliente [ ] Oficina [ ] Radiomensaje [ ]

MOTIVO: Preventivo [X] Urgencia [ ] Correctivo [ ] Otros [ ]

OPERATIVO SI [X] NO [ ] TRABAJO TERMINADO SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:

Mantenimiento mensual de el Ascensor
Trabajo Realizado segun orden de servicio
Nº 8147
obs = Queda funcionando

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Firma del Técnico: .....
Aclaración: David R.
Fecha: 21.06.19

Firma del Encargado: .....
Aclaración: Milciades Guillen M.
Fecha: 21.06.2019