Dirección Nacional de CORREOS del PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

ACTA

Recepción de Trabajo

CERTIFICO: que el mantenimiento y reparación, del vehiculo Fiat Doblo Cargo, chapa N° BYC 350 ha sido realizado por la Empresa RG SERVICE, según Contrato N° 26/19 correspondiente a la Orden N° 1 y que a continuación se detalla

DESCRIPCIÓN

Nro. De Sub Item	Descripción del del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
3,4	Cambiar bomba de nafta	Unidad	1	Evento
3,59	Cambiar homocinetica cada lado rueda	Unidad	2	Evento
3,66	Cambio de cremallera de direccion	Unidad	1	Evento
3,69	Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	1	Evento
3,71	Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	1	Evento
3,91	bomba central de freno reparar	Unidad	1	Evento
3.92	disco de freno rectificar	Unidad	2	Evento
3.93	Priov. Y Cambio de Seguro pastilla de freno	Unidad	2	Evento
3.94	Prov. y cambio de juego rep. mordaza de freno	Unidad	2	Evento
3.95	Prov. y cambio de 2 pistones mordaza de freno	Unidad	1	Evento
3.97	disco de freno cambiar	Unidad	1	Evento
3.98	Juego pastilla de freno	Unidad	1	Evento
3.100	reparacion de servo freno	Unidad	1	Evento
3.101	Rectificar tambor de freno	Unidad	1	Evento
3.107	Fluido de freno	Unidad	1	Evento
3.164	Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	Evento
3.165	Cambio filtro de combustible	Unidad	1	Evento
3.166	Cambio filtro de aceite	Unidad	1	Evento
3.167	Cambio filtro de aire	Unidad	1	Evento
3.169	Revision y mantenimiento de luces delanteras y de freno	Unidad	1	Evento
3.171	Fluido de direccion hidraulica	Unidad	1	Evento

Se expide el presente Certificado de recepción de trabajo dejando constancia de que se han realizados los servicios mencionados mas arriba a los 26 días del mes de noviembre de 2019.

DIRECCIÓN DE CORREOS · MINISTERIO DE TRANSPORTE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Víctor Gómez
Departamento de Transporte
DINACOPA

Scanned by CamScanner