Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4790

Informe de Recepción

Proveedor: INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI **Fecha:** 27/02/25

Orden provision/trabajo: 04

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1705	Desmontaje y montaje del cristal templad	Mantenimiento	Unidad	2,0000	180000	360000
2	1707	Mantenimiento y reparacion de puertas y	Mantenimiento	Unidad	1,0000	368000	368000

Total General: 728000

Observación:

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 27/02/25

Recibido Por: Julio Bernal

Fecha: 27/02/25

Soluciones Integrales
de Juan Carlos Zuccolillo Galli

RUC: 3187001-5
GUIRNALDA 1850 - LAMBARE
Tel. 0971 385 000
www.interpro.com.py
ventas@interpro.com.py

INFORME TECNICO

NÚMERO	010850	**REF:** DIGESIT	
FECHA	27/02/2025	**ORDEN DE SERVICIO Nº:**	
R.U.C.	80000215-6		
NOMBRE	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA AVDA. CIENCIAS VETERINARIAS		

ITEM	CANT.	DESCRIPCION
1	2,00	ITEM Nº 19: Desmonte y montaje del Cristal templado
2	1,00	ITEM N° 47: Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas - MATERIALES NECESARIOS PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS - Provisión de Cristal de 4 mm. Incoloro

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

RODRIGO SANCHEZ
(0991) 385 000

RODRIGO ISMAEL SANCHEZ ARANDA

Firmado digitalmente por RODRIGO ISMAEL SANCHEZ ARANDA
Fecha: 2025.03.05 11:28:41 -03'00'