ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00688

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clinicas Facultad de Ciencias Medicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez c/ Cnel. Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SAKURA II
MODELO: AMS 609E	SERIE Nº: 07099932

FECHA DEL SERVICIO: 04 , 02 , 2021

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y Sala de maquinas. Limpieza de Camara de esterilizacion. Limpieza de linea hidraulica. Limpieza de linea de vacio, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de caldera, Mantenimiento de bomba de vacio. Mantenimiento de bomba de agua. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de

REPUESTOS UTILIZADOS: Secado. Limpieza y prueba de valvula de seguridad Mano de obra calificada. Con asistencia de personal Tecnico.

Observación: LOTE 1

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MS. Cesar Yegros
Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 01	Aclaración: Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha: 04-FEB-21	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00689

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Clínicas. Fac. Cs. Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS BOPE	SERIE Nº:	07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 04, 02, 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: ____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: ____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 02 - Item 1, 6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas, Limpieza de cámara de esterilización Item (2, 3, 4, 5, 7, 8) Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera; Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua. Item (9, 10, 11, 12) Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de

REPUESTOS UTILIZADOS: Secado. Limpieza y prueba de valvula de seguridad. Item 13; Mano de obra calificada de asignacion de personal Tecnico

Observación: ____

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 17	Firma:	M.S. Cesar Vegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	04-FEB-21	Fecha:	

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00690

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas - UNA	TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal.	
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SERCOM
MODELO: FHM	SERIE Nº:

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 02 / 2021

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 3 - Item 1,6 Limpieza exterior del equipo - sala de maquinas, Limpieza de caldera desesterilizacion Item (2,3,4,5,7,8) Limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de vacio, limpieza de linea de vapor, limpieza de caldera, Mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua Item (9,10,11,12) Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de salida de agua Item 13, Mano de obra calificada c/ asignacion de personal tecnico

REPUESTOS UTILIZADOS: Secado. Limpieza y prueba de valvula de seguridad

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Prof. MSPyBS 017
Fecha: 04-FEB-21

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:
Aclaración: Mg. Desiré Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-