GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

41

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG114
CHASIS:	MPATFR85HBT100471
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14613

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 181 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N° 16 ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
2	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
6	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
4	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
2	UNIDAD	6.22 RETEN FRENTE MOTOR

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

LIC. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

42

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG114
CHASIS:	MPATFR85HBT100471
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14613

1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.58 MANGUERA DEPURADOR
1	UNIDAD	6.59 DUCTO DE AIRE
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BALBUENA ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 T.04

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4
Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

45

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG114
CHASIS:	MPATFR85HBT100471
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14614

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 181 - LOTE Nº 3
		COMISARIA Nº 16 ASUNCION
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	9.4 VENTILADOR DE RADIADOR
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO

MARIO CIBILS
.....Jefe de Taller.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
ACLARACION:.....Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

Dirección General de Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4 Prev. Hablitado Pagador
Actividad 1.1.4
Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com