ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00854

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Prof. Catal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AIII S BOGE	SERIE Nº:	07090930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18 / 07 / 2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: ____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: ____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo limpieza de sala de maquinas limpieza de cámara exterior-interior. Limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de vacio. limpieza de linea de vapor. limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua; limpieza de bomba de vacio. limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor; limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado. limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Asignacion del personal tecnico calificado para las labores tecnicas

REPUESTOS UTILIZADOS: ____

Observación: ____

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSP y BS 047	Firma:	
Aclaración:		Aclaración:	OSMAR ARANA
Fecha:	18- Julio- 2022	Fecha:	2/08/22

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00856

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	SERCOM - EHM
MODELO:		SERIE Nº:	12543

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18, 07, 2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo. Limpieza exterior del equipo. Limpieza de sala de maquinas. Limpieza de sala cuarto interior. Limpieza de la linea hidraulica, Limpieza de la linea de vacio, Limpieza de la linea de vapor, Limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de bomba de vacio. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado. Limpieza y Verificacion de valvula de seguridad. Asignacion de personal tecnico para los trabajos.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Diaz Olmedo Ingeniero Reg. Prof. MOPyC 917	Firma:	
Aclaración:		Aclaración:	OSMAR ARANA
Fecha:	18 - julio - 2022	Fecha:	2/09/22

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00857

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS	SERIE Nº: 99096494

FECHA DEL SERVICIO: 18, 07, 22

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo. Limpieza exterior del equipo. Limpieza de sala de maquinas; Limpieza de Cámara interna; Limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacío. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor; Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Asignación de personal técnico para los trabajos.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma: [signature]	Firma: [signature]
Aclaración:	Aclaración: OSMIR ARANA
Fecha: 18-Julio-2022	Fecha: 2/08/22.

Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Res. [illegible]

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00858

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas-UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AIIIS-B09E	SERIE Nº: 07099932

FECHA DEL SERVICIO: 18, 07, 2022

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo. Limpieza exterior del equipo. Limpieza de sala de máquinas. Limpieza de cámara interior; limpieza de línea hidráulica; limpieza de línea de vacío; limpieza de línea de vapor; limpieza de caldera. Mantenimiento de agua; mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacío. Limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor; limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de secado; limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de secado; limpieza y verificación de válvula de seguridad. Asignación de personal técnico

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:
Aclaración:	Aclaración: OSMAR ARANA
Fecha: 18 - julio - 2022	Fecha: 2/08/22

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2 Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-