NIPON AUTOMOTORES SA
AHORA ES MAS
MITSUBISHI MOTORS

CARTA DE CONFORMIDAD DE TRABAJO

FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL 2024

TALLER MECANICO SAN PEDRO
Presente.

POR LA PRESENTE ME DIRIJO A USTEDES CON EL FIN DE COMUNICARLE QUE EN LA FECHA DE HOY SE PROCEDIO A RETIRAR DEL TALLER EL VEHÍCULO SEGÚN SE DETALLA:

CLIENTE
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL RUC 80000215-6
MARCA: MITSUBISHI
MODELO: TRITON GL
CHAPA N° EAJ 429
MOVIL :267
CHASIS: 93XLNKB8TGC-F20279
KM: 233.605
Y DECLARO RECIBIR CONFORME LOS TRABAJOS SOLICITADOS AL TALLER, SEGÚN DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
9	Aceite Motor-Motor – MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Aceite- Motor - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de aire – Motor- MITSUBISHI TRITON. año 2015,2016'2017-2018
1	Filtro de Combustible Motor - MITSUBISHI TRITON. Año 2015 - 2016- 2017 - 2018
1	Mano de Obra-Motor- - MITSUBISHI TRITON. AÑO 2015-2016-2017-2018

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLE MUY ATTTE.

RESPONSABLE DEL TALLER

Pedro Ofamorro

RETIRADOR POR

DE LEO CABALLERO

C.P. Alicia Coronel
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER
Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

SENACSA Dpto. Fiscalización
Dr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER
Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL