ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00728

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Policía Rigoberto Caballero		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez y Kubistchek.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Laboratorio.		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BAÑO MARIA	MARCA:	TERMOSTATIC WATER TCW-CAME
MODELO:	TCW-CAME	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18 / 08 / 2020

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza de equipo. Ajuste de parametros. Prueba del equipo. Reparacion de mando y controles. Reparacion y ajuste de sistemas electricos. Reparacion de bandeja difusora. Limpieza y reparacion de sistema de vacuado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: Equipo: lote 01

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MIGUEL A. AQUINO L. Suboficial Superior P.S. Jefe de Adquisiciones
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 18-agosto-2020	Fecha:

Luis Alberto Diaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00729

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Policía Rigoberto Caballero		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez y Kubistchek	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Laboratorio		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Baño Maria	MARCA:	FAETA
MODELO:	VCM-04 MI	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 18, 08, 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 02. Limpieza del equipo, ajuste su cambio de repuestos. Prueba integral de funcionamiento. Reparacion de mando y controles, Reparacion de sistema Electrico. Reparacion de bandeja difusora limpieza y reparacion de sistema de vacuo.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. 1008 MSPyBS 017	Aclaración: MIGUEL A. AQUINO L., Suboficial Superior P.S., Jefe de Adquisiciones
Fecha: 18-agosto-2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades especializadas de construcción
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Comercio al por mayor de otros productos

Tte. Smith N° 6274
Telefax: (021) 682 163 - E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 14355309
Fecha Inicio Vigencia: 25 / 09 / 2020
Fecha Fin Vigencia: 30 / 09 / 2021
RUC: 1399604-5
FACTURA

N° 001 - 001 - 0000352

FECHA DE EMISIÓN: 16 - octubre 2020 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [✓]

SEÑOR(ES): P.N. Gastos - Sanidad Policial | PLAZO:

DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez 1806 y Krubistchek | TELÉFONO:

RUC / C.I. N°: 80016197-1 | NOTA DE REMISIÓN N°: | FECHA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Contrato 346/2019 L.P.N 43/19				
	Mant. Reparacion Equipos Médicos				
	LOTE 01. Mant. Reparación Baño Maria				
	Termostatic Water JCM - CAMI LABORATORIO				
1	Item 1: M. Preventivo Limpieza	22.000.			22.000.
1	Item 2: M. Preventivo Ajuste sin cambio de	22000			22.000-
	Repuesto				
1	Item 3: M. Preventivo. Prueba de funcionamiento	22000.			22.000-
	sin provision de Ros.				
1	Item 4: Mant. Correctivo, Rep. Mando y Control	158.000.			158.000.
1	Item 5: M. Correctivo Rep. Sist. Electrico	158.000.			158.000-
1	Item 6: M Correctivo. Repl Bandeja difusora.	265.000.			265.000-
1	Item 7: M. Correctivo Rep. sistema vaciado	158.000.			158.000.
	Lote 02: Mant. y reparación de Baño Maria				
	Marca FISETA. Laboratorio				
1.	Item 1: M. Preventivo, Limpieza del equipo	22000.			22000
1	Item 2: M. Preventivo, Ajuste sin cambio Ro.	22000.			22000
1	Item 3: M. Preventivo Prueba de funcionamiento				
	sin que el equipo este refrigerado	22000.			22000
1	Item 4: M. Correctivo Reparacion mandos	158000			158000
1.	Item 5: M. Correctivo Reparación S. Electrico	158000			158000
1	Item 6: M. Correctivo Reparacion bandeja	265000			265000
1	Item 7: M. Correctivo Reparación drenado	158000			158000
SUB TOTAL					1.610.000-
TOTAL A PAGAR:	Un millon seiscientos diez mil				1.610.000-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 146363 TOTAL 146363

Habilitación N° 1128
Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central
Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 1 Tal. 50 x 3 del 0351 al 0400 - IX - 2020.-

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido para Crédito Fiscal