176

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° PN 96-2019 I-026**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 2.1.5	FECHA	26/6/2019
		TEL:	(021) 421 - 743
DIRECCIÓN:	Cnel. García 458 c/ Tte. Rodi		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	IMPRESORA OKI MB 491 LP	MARCA:	OKI

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: ANTONIO FERNÁNDEZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Mantenimiento y Limpieza
1	Cambio de rodillo de presión
1	Cambio de película fusor
1	Cambio de carga
1	Revelador
1	Cuchilla
1	Cambio de tambor
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	Policía Nacional Dcción. Gral. Financiera Tesorería Para 2.1.05 Adquisiciones	RICHARD HERNANDO FLORENCIANEZ Subcomisario INTD. J. Adquisiciones - Prog. 2.1.05
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI