CONSORCIO sermec

RUC Nº: 80108205-6
SAN COSME Nº 722 C/ SAN FRANCISCO - TELEFONO: 021 211-260

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE Nº 2**

CHAPA Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
AKL 614	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	1998	LN106-015-8751	402960	011-399-05-0030	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.21.18	1	UNIDAD	Cambio y provision de bateria 12V.90Amp.Per.Alto.+ Izq.	1.100.000	1.100.000
TOTAL	**Un millón cien mil**				**1.100.000**

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

Lic. Susan Ramírez Contrataciones Consorcio SERMEC	José Manuel Acevedo Vara Fiscalizador Externos Dpto. de Transporte y Talleres	Oscar Viveros Pinto, Jefe Dpto. de Transporte y Talleres MSP y BS
TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	**lunes, 22 de junio de 2020**	