INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV CITV110- ITV S.A
Telf. 673 335 / 675 066
Info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalard, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	JAC	Nº	7365
Tipo	0300	Modelo	MPVM1	Clase	0 — Orden: 1
Matrícula actual	BZH453	Nº Bastidor	LJ16AA3C7G7000481	Fecha de Inspección	07/05/2019
Año Fabricación:	2.016	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1 IDENTIFICACION DEL VEHICULO	
1.01 NUMERO DE CHAPA PATENTE	113
1.02 NUMERO DE MOTOR	113
1.03 NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	113
1.04 DATOS DE FABRICACION	113
1.05 IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	113
2 LUCES	
2.01 FAROS FRONTALES	113
2.02 DE POSICION Y PATENTE	113
2.03 DE FRENADO	113
2.04 INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	113
2.05 DE RETROCESO	NA
2.06 BALIZAS	NA
2.07 RETROREFLECTORES	113
2.08 DE TABLERO	113
PROYECTORES ADICIONALES	NA
OTROS	113
3 SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO	
3.01 ROTULAS DE EXTREMOS	113
3.02 BARRAS DE DIRECCION	113
3.03 BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	113
3.04 BRAZO DE DIRECCION (bieleta)	113
3.05 CAJA DE DIRECCION	113
3.06 MANCHON	113
3.07 DIRECCION DE POTENCIA	113
3.08 VOLANTE Y COLUMNA	113
3.09 TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	113
3.10 ALINEACION. DERIVA	113
4 SISTEMA DE FRENOS	
4.01 ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC.	113
4.02 SERVOFRENOS	113
4.03 DE ESTACIONAMIENTO	113
4.04 DE SERVICIO	113
4.05 DE SERVICIO 1 er EJE	113
4.06 DE SERVICIO OTROS EJES	113
4.07 DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08 DE INERCIA	NA
4.09 AUXILIAR	NA
4.10 OTROS	113
5 SISTEMA DE SUSPENSION	
5.01 AMORTIGUADORES EFICACIA	113
5.02 AMORTIGUADORES ESTADO	113
5.03 ELASTICOS	113
5.04 RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05 ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	113
5.06 PARRILLA DE SUSPENSION	113
5.07 BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08 OTROS	NA
6 CHASIS	
6.01 LARGUEROS Y TRAVESA	113
6.02 TRANSMISION	113
6.03 OTROS	113
7 LLANTAS	
7.01 FIGURAS Y DEFORMACIONES	113
7.02 FIJACIONES	113
8 NEUMATICOS	
8.01 PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	113
8.02 FALLAS VISIBLES	113
9 ESTADO GENERAL DEL VEHICULO	
9.01 EXTERIOR DE LA CARROCERIA	113
9.02 GUARDABARROS Y LATERAL	113
9.03 PARAGOLPES	113
9.04 PUERTAS	113
9.05 CAPOT Y BAUL	113
9.06 PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	113
9.07 LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	113
9.08 LIMPIAPARABRISAS	113
9.09 LAVAPARABRISAS	113
9.10 ESPEJOS	113
9.11 PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	113
9.12 ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13 INTERIOR DEL VEHICULO	113
9.14 TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	113
9.15 TAPAS DE COMBUSTIBLE	113
9.16 INSTRUMENTAL DE TABLERO	113
9.17 ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18 PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19 OTROS	113
10 CONTAMINACION AMBIENTAL	
10.01 GASES DE ESCAPE	NA
10.02 HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	113
10.03 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	113
10.04 NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	113
10.05 NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	113
10.06 NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	113
10.07 OTROS	113
11 SEGURIDAD Y EMERGENCIA	
11.01 ACCESORIOS DE SEGURIDAD	113
11.02 ELEMENTOS PARA AUXILIO	113

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1566	15502106	6304006	5303106	———	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.11	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 3.98/2.61		Fd. (KN) 3.81/2.78		Des. (%) 4.00/6.00	Efic. (%)	62.55
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.35		Fd. (KN) 1.89		Des. (%) 19.00	Efic. (%)	20.12
Suspensiones (%) 73/76/59/59		Alineación (m/km) 1/13		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg)	2148
Luces	Bajas I/D (Klx) 5.00/ 1.00	Altas I/D (Klx) 17.00/ 4.00		Niebla I/D (Klx)		Intensidad total (Klx) 32.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad