COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
División de Control Interno

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los diecisiete días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno, siendo las once horas y diez minutos, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz**, Control Interno del COMFAER, **SOM AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Rodolfo Villalba**, en representación de la empresa **"RV SERVICE"** en el mismo hace vista de la recepción de los bienes el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el **SA Téc. Derlis Martínez,** se procede a la recepción de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina, conforme al Contrato ***N° 08/2021*** de la F.A.P. y la **Orden de Compra y/o Servicio *N° 040/310*** y el Informe Técnico N°. 004/2021, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora HP LASSERJET PRO MPF 1400 Rot. 4066 ubicado en el Departamento de personal A-1, conforme descripciones en la ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 040/310
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora/impresora HP LASSERJET 1536 Rot. 3289 ubicado en la Ayudantia General conforme descripciones en la ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 040/310
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora/impresora HP LASSERJET 1536 Rot. 3290 ubicado en el Departamento de Obras conforme descripciones en la ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 040/310
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora/impresora HP LASSERJET 1536 Rot. 3291 ubicado en el Departamento de Auditoría conforme descripciones en la ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 040/310
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora/impresora HP LASSERJET 400. Rot. 4065 ubicado en el Departamento de UOC conforme descripciones en la ORDEN DE COMPRA/SERVICIO 040/310

En prueba de conformidad con la recepción de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina, siendo las trece horas y treinta minutos, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Milciades Recalde
SOM AVC - Jefe Div. Sum.y Alm.

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4362797 - 7

Sr. Rodolfo Villalba
RV SERVICE