59

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIOS DE IDENT. DE |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | |
| FECHA: | 02-09-21 |
| CHAPA: | BHE100 |
| CHASIS: | MPATFR85HBT100415 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 12495 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 5 - LOTE 3 |
| | | SAN PEDRO DEL PARANA |
| 2 | UNIDAD | 5.2 FOCOS DE FILAMENTOS |
| 1 | UNIDAD | 5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO |
| 1 | UNIDAD | 5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS |
| 1 | UNIDAD | 6.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 6.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 3 | UNIDAD | 7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 3 | UNIDAD | 12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR: .....
ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com