Automotor

15 OCT 2025

# Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y Reparación realizado

Cliente: Honorable Camara de Senadores

Marca: HYUNDAI

Modelo: H1 TQ

Chassis: KMJWA37KBKU049610

Chapa: AAON 877

Kilometraje: 75.942

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS | MOTIVOS |
|---|---|---|
| | | |
| 1 | Mano de Obra | Por kilometraje cumplido |
| 8 | Cambio de Aceite de Motor | Por kilometraje cumplido |
| 1 | Cambio de Filtro de Aceite | Por kilometraje cumplido |
| 1 | Cambio de Filtro de Aire | Por kilometraje cumplido |
| | | |
| | | |

1 – Mantenimiento Motor

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

HYUNDAI HYUNDAI TRUCK & BUS HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT GEELY RIDDARA LYNK&CO Maserati ISUZU SSANGYONG KGM Mahindra REPSOL