INFORME DE

ivesur Paraguay

CITV:CITV110- IT
Telf.:673 335 / 675
info@ivesurparaguay.c

Municipalidad de Asunción

A. IDI

Línea: 3		Marca	HYI
Tipo	0300	Modelo	H1
Matrícula actual	BGS573	Nº Bastidor	KM
Año Fabricación:	2.011	Color	Plat

15648
0 | Orden 1
e Inspección 21/07/2021

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO	
1.01	DOCUMENTACIÓN	117
1.02	PLACAS DE MATRICULA	117
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	117
1.04	LIMPIAPARABRISAS	117
1.05	LAVAPARABRISAS	117
1.06	GUARDABARROS	117
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	117
2	CARROCERIA	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	117
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	117
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	117
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	117
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	117
	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	117
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	117
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	117
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	117
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	117
3.06	CAJA DE ITINERARIO	117
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	117
3.08	PASARRUEDAS	117
3.09	BAÑOS	117
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	117
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	117
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	117
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	117
3.14	EXTINTORES	117

3.15	PARASOL	
3.16	DESEMPA	
3.17	ESPEJOS	
3.18	PORTAEQ	
3.19	LITERA	
3.20	HERRAMIE	
3.21	BOTIQUIN	
4		
4.01	LUCES BA	
4.02	LUCES AL1	
4.03	LUCES DE	
4.04	LUCES DE	
4.05	LUCES DEL	
4.06	LUCES DE	
4.07	LUCES DE I	
4.08	LUCES DE I	
4.09	LUCES DE I	
4.10	LUCES DE L	
4.11	ILUMINACIÓ	
4.12	TRIÁNGULC	
5		
5.01	FRENO DE S	
5.02	FRENO DE E	
5.03	CIRCUITO, D	
5.04	F.DE DIS., F.	
5.05	FRENO REM	

MIENTO DE INSPECCIÓN

ECCIÓN	Inspector
DIRECCIÓN	
E DIRECCIÓN, HUELGO	117
	117
	117
Y ARTICULACIONES	117
	117
DIRECCIÓN	117
Y SUSPENSIONES	
ZOS DE SUJECIÓN	117
S DE SUJECIÓN	117
	117
PORTES	117
ESTABILIZADORAS	117
ÓN NEUMÁTICA	117
	117
NES Y ESTADO	117
	117
MOTOR Y TRANSMISIÓN	
C. - TRANS. DE FUERZA	117
ÓN Y CONEXIONES	117
ICIADOR	117
	117
NTES	117
Y BATERÍA	117
S INSTRUMENTOS	
METRO	117
	117
	117
	117

C. IDENTIFIC

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	UXÓMETRO
4916	15502106	6304006	

ivesur Paraguay

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023482-
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción - Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 352311
Fecha: 21/07/2021

Cliente:
R.U.C. / C.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa BGS573
Total : 278.322 Gs.

Forma de Pago:
Línea: 3
Cod. Cuenta: 239
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.32	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---				
Freno de Servicio	Fi. (KN) 5.66/3.23		Fd. (KN) 4.73/3.04		Des. (%) 16.00/5.00		Efic. (%) 72.11		
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.05		Fd. (KN) 2.04		Des. (%) 0.00		Efic. (%) 17.70		
Suspensiones (%) 84/87/75/80		Alineación (m/km) 2/2					Peso: (Kg) 2355		
Luces	Bajas I/D (Klx) 1.00/11.00	Altas I/D (Klx) 5.00/22.00	Inclinación Izq /Der. 2.00 / 2.00			Intensidad total (Klx) 39.00			

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFIN
NO CONFORME		Vº Bº del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCIÓN ivesur CONFORME TÉCNICA

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Línea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO