30

**GILCOPAR**

## INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO TAC1
MODELO: MERCEDES BENZ
MOVIL:
FECHA:
CHAPA: ANH 817
CHASIS: 9BM384088XB213683
COD. PAT.:
NRO. PRESUP.: 5265

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO |
|---|---|---|
| | | DESTINO: AGRUPACION ESPECIALIZADA - ORDEN 25 |
| 1 | UNIDAD | 37.13 CENTRALIZADOR COMPLETO |
| 1 | UNIDAD | 38.1 BRAZO PITMAN |
| 1 | UNIDAD | 38.2 BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA |
| 1 | UNIDAD | 38.3 CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA P/LITRO |
| 1 | UNIDAD | 38.5 REPARAR EJE CARDANICA DE DIRECCION |
| 1 | UNIDAD | 38.6 BARRA LARGA DE DIRECCION |
| 1 | UNIDAD | 38.7 BARRA CORTA DE DIRECCION |
| 1 | UNIDAD | 38.8 ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS |
| 4 | UNIDAD | 38.11 RULEMAN PUNTA EJE |
| 2 | UNIDAD | 38.12 RETEN PUNTA EJE |
| 1 | UNIDAD | 38.13 REPARACION DE SINFIN DE DIRECCION |
| 2 | UNIDAD | 39.1 AMORTIGUADOR TRASERO C/U |
| 2 | UNIDAD | 39.2 AMORTIGUADOR DELANTERO C/U |
| 4 | UNIDAD | 39.6 JUEGO DE PERNO PUNTA EJE |
| 2 | UNIDAD | 39.7 JUEGO DE ELASTICOS - DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 39.8 JUEGO DE ELASTICOS - TRASERO |
| 2 | UNIDAD | 39.9 BUJES ELASTICOS - COMPLETO |
| 1 | UNIDAD | 40.1 CAMBIAR DISCO DE EMBRAGUE |

Gladys Z. Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

CARLOS BARZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ARNALDO ARNALDO FLORENCIAÑEZ
Comisario INTD.
Adquisiciones - Prog. 2.1.04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

31

GILCOPAR

## INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO TAC1
MODELO: MERCEDES BENZ
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: ANH 617
CHASIS: 9BM384088XB213683
COD. PAT.: -
NRO. PRESUP.: 5265

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 40.2 COJINETE DE EMPUJE |
| 1 | UNIDAD | 40.3 PLATO DE PRESION |
| 8 | UNIDAD | 41.1 FIBRAS DE FRENO - AMBOS |
| 2 | UNIDAD | 41.5 TAMBOR FRENO TRASERO - AMBOS |
| 1 | UNIDAD | 41.8 SERVOFRENO |
| 6 | UNIDAD | 41.6 CILINDRO DE FRENO TRASERO |
| 1 | UNIDAD | 41.14 REPARACION COMPLETA DE FRENO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 41.15 VALVULA COMANDO DE FRENO DE MANO |
| 1 | UNIDAD | 43.2 FILTRO DE COMBUSTIBLE |

GILCOPAR S.R.L.
Jaldys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:
CARLOS BAEZ ESCOBAR
ACLARACION: Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2.1.01

RICARDO ARNALDO FLORENCIAÑEZ
Subcomisario INTD.
Dpto. Adquisiciones - Prog. 2.1.05

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

32

# GILCOPAR

## INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO TACT
MODELO: MERCEDES BENZ
MOVIL:
FECHA:
CHAPA: ANH 817
CHASIS: 9BM384088XB213683
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 5266

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO |
|---|---|---|
| | | DESTINO: AGRUPACION ESPECIALIZADA - ORDEN 25 |
| 1 | UNIDAD | 43.3 FILTRO DE TRAMPA DE AGUA |
| 1 | UNIDAD | 43.4 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 43.5 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 43.13 TURBO |
| 1 | UNIDAD | 43.25 VALVULA DE PRESION DE ALTA |
| 16 | UNIDAD | 43.28 GUIA DE VALVULAS |
| 1 | UNIDAD | 43.29 CEPILLADA DE TAPA MOTOR |
| 16 | UNIDAD | 43.47 RECTIFICAR ASIENTO VALVULAS Y ESMERILAR |
| 1 | UNIDAD | 43.41 POLEA RULEMAN TENSOR DE CORREAS |
| 2 | UNIDAD | 43.42 RETEN FRENTE MOTOR |
| 2 | UNIDAD | 43.43 SOPORTE MOTOR |
| 1 | UNIDAD | 43.6 LIMPIEZA DE RADIADOR |

GILCOPAR S.R.L.
Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:
ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2.1.5

RICHARD ARNALDO FLORENCIAÑEZ
Subcomisario INTD.
J. Adquisiciones - Prog. 2.1.05

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com