GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

13

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH165
CHASIS:	MPATFS85HCT104592
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14665

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 256 - LOTE Nº 3
		DIRECCION DEL CENTRO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
1	UNIDAD	1.3 JUEGO DE REPARACION DE MORDAZA DE FRENO
1	UNIDAD	1.8 BOMBA CENTRAL DE FRENO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	8.8 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDR?ULICA
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTRONICO
2	UNIDAD	17.7 TOVERA ELECTR?NICA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Resolución Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR VAGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

43

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	EAF511
CHASIS:	MPATFS85HAH527464
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14668

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN 10/2021 - CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 278 - LOTE Nº 3
		CAPELLANIA COMANDANCIA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

54

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ752
CHASIS:	8AJFS8CD601215408
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14670

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 185 - LOTE Nº 7
		COMISARIA Nº 20 J.A.SALDIVAR
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.18 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
1	UNIDAD	2.19 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
1	UNIDAD	2.20 RETEN DE MAZA DELANTERA
2	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
1	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Asesoro Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

55

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ752
CHASIS:	8AJFS8CD601215408
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14670

8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.8 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDR?ULICA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

33

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ752
CHASIS:	8AJFS8CD601215408
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14671

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 185 - LOTE Nº 7
		COMISARIA Nº 20 J.A.SALDIVAR
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	815.2 BUJES DE EL?STICOS

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Division Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAK046
CHASIS:	8AJES8DD500490736
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14672

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 184 - LOTE Nº 7
		COMISARIA Nº 8 CAPIATA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.18 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
1	UNIDAD	2.19 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
1	UNIDAD	2.20 RETEN DE MAZA DELANTERA
2	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	16.7 CRUCETAS DE CARDAN
1	UNIDAD	16.8 CENTRALIZADOR DE CARDAN
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAK046
CHASIS:	8AJES8DD500490736
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14672

4	UNIDAD	17.7 TOVERA ELECTR?NICA
1	UNIDAD	17.11 SENSOR DE FLUJO DE AIRE
1	UNIDAD	17.12 SENSOR DE ACELERADOR

MARIO CIE...
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com