INFORME DE CUMPLIMIENTO

==========

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas del BNF Casa Matriz, a los 02 días del mes de noviembre de 2021, los responsables de la verificación del trabajo, dependientes de la División Gabinete de Obras – Gerencia Departamental de Administración, dejan constancia de la recepción de materiales a ser utilizados en trabajos de pintura en la Sucursal Santa Rosa del Aguaray, según detalle:

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
04 und	Pintura Látex Profesional Color Blanco 100% Acrílico
07 und	Pintura Sintética Profesional Exterior Color Grafito Oscuro
04 und	Pintura Antihumedad
07 und	Texturado Rústico
11 und	Aguarrás
08 und	Thinner
01 und	Herbicida
08 und	Pintura Aislante Acrílica
01 und	Tinta Lustre Color Caoba

Los mismos fueron proveídos por la firma FERRETERÍA PERGAL de José Pereira Cárdena con CONTRATO ABIERTO BNF-P Nº 533/2021, adjudicada por Resolución del Directorio Nº 7 Acta 48 de fecha 22 de junio de 2021, cuyos detalles y cantidades constan en la Remisión Nº 7796.--------

Se hace constar que en el mencionado acto fueron recibidos y verificados los bienes por los responsables de la verificación de dicho trabajo, en la cantidad y de acuerdo a las especificaciones de la carta oferta. ----------

No teniendo nada más que agregar se da por terminado este acto, firmando al pie del documento en prueba de conformidad. ----------

Carlos Cano
Sección Soporte Técnico y Administrativo
Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración

División Gabinete de Obras