INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 3		Marca	CHEVROLET	Nº	5678
Tipo	0300	Modelo	TRAILBLAZER	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	HFT056	Nº Bastidor	9BG156MKOKC429297	Fecha de Inspección	09/05/2022
Año Fabricación:	2.018	Color	Rojo		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	113
1.02	PLACAS DE MATRICULA	113
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	113
1.04	LIMPIAPARABRISAS	113
1.05	LAVAPARABRISAS	113
1.06	GUARDABARROS	113
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	113
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	113
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	113
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	113
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	113
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	113
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	113
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	113
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	113
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	113
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	113
3.06	CAJA DE ITINERARIO	113
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	113
3.08	PASARRUEDAS	113
3.09	BAÑOS	113
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	113
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	113
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	113
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	113
3.14	EXTINTORES	113
3.15	PARASOL	113
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	113
3.17	ESPEJOS INTERIORES	113
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	113
3.19	LITERA	113
3.20	HERRAMIENTAS	113
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	113
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	113
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	113
4.03	LUCES DE GIRO	113
4.04	LUCES DE FRENO	113
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	113
4.06	LUCES DE POSICIÓN	113
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	113
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	113
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	113
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	113
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	113
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	113
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	113
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	113
6.03	BIELAS Y BARRAS	113
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	113
6.05	SERVO DIRECCIÓN	113
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	113
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	113
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	113
7.03	ELÁSTICOS	113
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	113
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	113
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	113
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	113
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	113
7.09	RUEDAS AUXILIAR	113
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	113
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	113
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	113
8.04	NIVEL DE RUIDOS	113
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	113
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	113
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	113
9.02	VELOCIMETRO	113
9.03	BOCINA	113
9.04	DETECTOR DE RADARES	113

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	-------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.3	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 5.12/2.75		Fd. (KN) 5.40/2.57	Des. (%) 5.00/6.00	Efic. (%) 71.26	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.78		Fd. (KN) 3.17	Des. (%) 12.00	Efic. (%) 26.77	
Suspensiones (%) 62/73/58/68		Alineación (m/km) 1/1			Peso: (Kg) 2266	
Luces	Bajas I/D (Klx) 1.00/13.00	Altas I/D (Klx) 0.00/14.00	Inclinación Izq /Der. 2.00 / 2.00		Intensidad total (Klx) 29.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. MAURO CABALLERO Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO