HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC 0059185 24

Fecha de emisión: 02 / 08 / 2019

Cliente: HOSPITAL DE POLICÍA

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

INSTALACION NRO: 44682

ORIGEN DEL RAC

Cliente ☐ Diurno: 07:30 a 19:30 ☐

Oficina ☐

Radiomensaje ☐ Nocturno: 19:30 a 07:30 ☐

SOLICITADO EL:

ATENDIDO EL:

MOTIVO:

PREVENTIVO ☐ URGENCIA ☐

CORRECTIVO ☐ OTROS ☐

Inició HORAS

Finalizó HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI 9 NO ☐ FUNCIONA: SI 5 NO ☐

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:

- Limpieza de los remaches de contacto de la cinta detectora.

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico

Fecha: 02 / 08 / 2019

Firma: [signature]

Aclaración: Roberto Cristano

Encargado

Fecha: 02 / 08 / 19

Firma: [signature]

Aclaración: [signature]

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC 21
0059365

Fecha de emisión: 12.08.2019

Cliente: Policlínico

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Asc. Atlas

Sector: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

INSTALACION NRO: 44682

ORIGEN DEL RAC

Cliente ☐ Diurno: 07:30 a 19:30 ☑
Oficina ☐
Radiomensaje ☐ Nocturno: 19:30 a 07:30 ☐

SOLICITADO EL: ____ ____ ____

ATENDIDO EL: ____ ____ ____

MOTIVO:

PREVENTIVO ☑ URGENCIA ☐
CORRECTIVO ☐ OTROS ☐

Inició ____ ____ HORAS
Finalizó ____ ____ HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI ☑ NO ☐ FUNCIONA: SI ☑ NO ☐

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
Servicio de mantenimiento preventivo mensual del Asc. Correspondiente al mes de Agosto 2019.

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 12.08.19
Firma:
Aclaración: Cesar Sosa

Encargado
Fecha: 12.08.19
Firma:
Aclaración: ENRIQUE MARTINEZ

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Telefax 490 994

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC 0059366 17

Fecha de emisión: 12/08/2019

Cliente: Policlínico

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Asc. Hidraulico

INSTALACION NRO: 71/60925

Sector 1 2 3

ORIGEN DEL RAC

Cliente
Oficina
Radiomensaje

Diurno: 07:30 a 19:30 ✓
Nocturno: 19:30 a 07:30

SOLICITADO EL:

ATENDIDO EL:

MOTIVO:

PREVENTIVO ✓ URGENCIA
CORRECTIVO OTROS

Inició HORAS
Finalizó HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI ✓ NO FUNCIONA: SI ✓ NO

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
Servicio de mantenimiento preventivo mensual del Asc. correspondiente al mes de Agosto 2019

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 12/08/19
Firma:
Aclaración: Cesar Vera

Encargado
Fecha: 12/08/19
Firma:
Aclaración: EVERTHAMAIDAPLA

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Telefax 490 994

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687 - 298 688
Fax: (021) 298 977
E-mail: holler@holler.com.py

NUMERO RAC 22
0059181

Fecha de emisión: 31/07/2019

Cliente: HOSPITAL DE POLICIA

REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE – RAC

Sector 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐

INSTALACION NRO: 44682

ORIGEN DEL RAC

Cliente ☐ Diurno: 07:30 a 19:30 ☑
Oficina ☐
Radiomensaje ☐ Nocturno: 19:30 a 07:30 ☐

SOLICITADO EL:

ATENDIDO EL:

MOTIVO:

PREVENTIVO ☐ URGENCIA ☐
CORRECTIVO ☑ OTROS ☐

Inició ____ HORAS
Finalizó ____ HORAS

TRABAJO TERMINADO: SI ☑ NO ☐ FUNCIONA: SI ☑ NO ☐

DESCRIPCION DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
- Regulación de molas pick-up de la cinta selectora los cuales estaban muy desregulados.

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Técnico
Fecha: 31/07/2019
Firma: [signature]
Aclaración: Roberto Quintana

Encargado
Fecha: ____
Firma: [signature]
Aclaración: ____

GRAPHIS S.R.L. - Manduvirá 878 - Telefax 490 994