01-01

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV: CITV1107 - ITV S.A Salvador Bogado esq. José Pappalardo. Asunción
Telf.: 673 335 / 675 066 R.U.C.: 80023482-0
info@ivesurparaguay.com www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACION DEL VEHICULO

Línea:	3	Marca	MITSUBISHI	Nº	20709		
Tipo	0300	Modelo	L200GLS	Clase	0	Orden	2
Matrícula actual	EAG679	Nº Bastidor	93XHNK740CCB83207	Fecha de Inspección	26/11/2019		
Año Fabricacion	2.011	Color	Verde				

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCION

Und.	Descripción	Inspector
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	123
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de dirección)	123
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	123
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	123
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	123
9.11	PERDIDAS DE FLUIDO AL PAVIMENTO	123

C. EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	---------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) —
Freno de Servicio	Fi. (KN) 2.14/2.83	Fd. (KN) 2.17/2.36	Des. (%) 1.00/16.00	Efic. (%) 48.23	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN)	Fd. (KN)	Des. (%)	Efic. (%)	
Suspensioines (%)	Alineación (m/km)	Desaceleracion (m/s2)	Peso (Kg) 2008		
Luces	Bajas I/D (Klx)	Altas I/D (Klx)	Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx)	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCION

Observaciones Municipalidad
Inspección Anterior: 20399

Rev. ItvNet 5.1.0

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Técnico Técnico
V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

EJEMPLAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Propietario: SECRETARIA DEL AMBIENTESEAM Linea: Coche:
Ejes: 2 Tipo Bus: Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292