INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV: CITV1107 - ITV S.A
Telf. 673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea	4	Marca	HYUNDAI	Nº	12506
Tipo	0300	Modelo	H-1	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	HFZ312	Nº Bastidor	KMJWA37KBKUO22618	Fecha de Inspección	04/07/2024
Año Fabricación	2.018	Color	GRIS CLARO		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	137
1.02	PLACAS DE MATRICULA	137
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	137
1.04	LIMPIAPARABRISAS	137
1.05	LAVAPARABRISAS	137
1.06	GUARDABARROS	137
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	137
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	137
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	137
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	137
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	137
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	137
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	137
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	137
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	137
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	137
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	137
3.06	CAJA DE ITINERARIO	137
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	137
3.08	PASARRUEDAS	137
3.09	BAÑOS	137
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	137
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	137
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	137
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	137
3.14	EXTINTORES	137
3.15	PARASOL	137
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	137
3.17	ESPEJOS INTERIORES	137
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	137
3.19	LITERA	137
3.20	HERRAMIENTAS	137
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	137
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	137
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	137
4.03	LUCES DE GIRO	137
4.04	LUCES DE FRENO	137
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	137
4.06	LUCES DE POSICIÓN	137
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	137
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	137
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	137
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	137
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	137
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	137
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	137
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	137
6.03	BIELAS Y BARRAS	137
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	137
6.05	SERVO DIRECCIÓN	137
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	137
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	137
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	137
7.03	ELÁSTICOS	137
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	137
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	137
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	137
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	137
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	137
7.09	RUEDAS AUXILIAR	137
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	137
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	137
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	137
8.04	NIVEL DE RUIDOS	137
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	137
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	137
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	137
9.02	VELOCIMETRO	137
9.03	BOCINA	137
9.04	DETECTOR DE RADARES	137

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4891	15402106	6104006	5403106	---------	37

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.25	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.92/3.57		Fd. (KN) 4.14/3.17	Des. (%) 15.00/11.00	Efic. (%) 63.53	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 3.04		Fd. (KN) 2.32	Des. (%) 23.00	Efic. (%) 21.55	
Suspensiones (%) 81/84/67/75		Alineación (m/km) -3/-1			Peso: (Kg) 2535	
s	Bajas I/D (Klx) 86.00/80.00	Altas I/D (Klx) 18.00/14.00	Inclinación Izq / Der. 2.00	/ 2.00	Intensidad total (Klx)198.0	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X
NO CONFORME	

ING. EDGAR AQUINO
Director Técnico
Suplente

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCIÓN Ivesur CONFORME TÉCNICA

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION
Ejes: 2 **Clase VP:**
Línea: Coche:
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO