GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU D-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH352
CHASIS:	MPATFR85HCT100777
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12606

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 31 - LOTE Nº 3
		AGRUPACION ESPECIALIZADA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
1	UNIDAD	4.4 CORREA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	9.1 RADIADOR DE AGUA
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER
1	UNIDAD	9.3 BOMBA DE AGUA
1	UNIDAD	9.4 VENTILADOR DE RADIADOR
1	UNIDAD	9.13 VALVULA EXPANSORA
1	UNIDAD	9.14 FILTRO RECIBIDOR DE A.AC.
1	UNIDAD	9.15 GAS REFRIGERANTE 134 A
1	UNIDAD	9.28 CORREA A/A
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS

MARIO CUBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU D-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH352
CHASIS:	MPATFR85HCT100777
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12606

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BKP452
CHASIS:	MPATFR85HCT105012
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12635

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 171 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N° 110 TARUMAI - ITAPUA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS

MARIO CUBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

60

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BKP452
CHASIS:	MPATFR85HCT105012
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12635

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Cabo Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com