ALBATROS S.A.C.I
Importaciones y Representaciones

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

INFORME TECNICO N° 008

OS 406/25

CONTRATO N° 335/2024

LPN Nº 51/2024 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS – PLURIANUAL" ID N° 445.026

MANTENIMIENTO CORRECTIVO — **PÁGINA 1 de 1**
Hospital Regional de Policía "Santa Rosa de Lima"
Equipo: Fuente de Luz – Xenon Nova 175 – SN°: WT0709923 — **Marca: Karl Storz**

Contrato N°	335/2024	Orden de Servicio N°	406/2025
ID N°	445.026	Fecha	16/12/2025

LOTE	ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	CANTIDAD
14	9	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos. Reparación del sistema eléctrico del Equipo	1
14	85	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Power Supply para fuentes de luz	1
14	86	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Foco Xenon para fuentes de luz	1
14	99	Mano de Obra – Mantenimiento y/o Reparación. Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos	1

Se hicieron pruebas de funcionamiento

El equipo está Operativo

Albatros SACI
Ariel Peralta
Asistencia Técnica
Técnico Responsable
Firma y Sello

JUAN E. OJEDA AVEIRO
Funcionario G9H
Enc. Gral. Hosp. Reg. Sta. Rosa de Lima
Servicio
Firma y Sello

Nathalia A. Salas A.
Subcomisario MGAP
Jefa de Adquisiciones
Hospital
Firma y Sello