ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00609

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas Facultad de Ciencias Médicas-UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: AUTOCLAVE A VAPOR	MARCA: SAKURA
MODELO: AIIS-BOPE	SERIE Nº: 07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08, 04, 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 1 (Item 1,6) limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Limpieza de cámara de esterilización. Item 2,3,4,5,7,8, Limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de vapor; limpieza de linea vacio, limpieza de caldera Mantenimiento de bomba de vacio, mant. de bomba de agua. Item 9,10,11,12 limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor, limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua. limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. limpieza y prueba de valvula de seguridad. Item 13 asignación de personal tecnico calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MS. César Depaos
Aclaración: Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. / H.C
Fecha: 08-abril-2021	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00610

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez e/ Cnel Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACIÓN	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-BOPE	SERIE Nº: 07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08/04/2021

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 2 - Item 1,6 limpieza exterior del equipo y sala de maquinas, limpieza de cámara de esterilización. Item 2,3,4,5,7,8 limpieza de línea hidraulica, limpieza de línea de vacío, limpieza de línea de vapor, limpieza de caldera, mantenimiento de bomba de vacío, mantenimiento de bomba de agua. Item 9,10,11,12, limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua, limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor, limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de secado. Limpieza y prueba de válvula de seguridad. Item 13 asignación de personal técnico calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSP/BS 017	Aclaración: Msc. César Yegros, Jefe Dpto. de Electromedicina H.C.M. - H.C
Fecha: 08-abril-2021	Fecha:

Habilitación Nº 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00611

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez c/ Cnel Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SERCOM
MODELO: THM	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08 / 04 / 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 3; Item 1,6 limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de cámara de esterilización. Item 2,3, 4,5,7,8, Limpieza de línea hidraulica; limpieza de línea de vacío, limpieza de línea de vapor; limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de vacío; mantenimiento de bomba de agua. Item 9,10,11,12 Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vacío

REPUESTOS UTILIZADOS: Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor; limpieza y prueba de valvula de seguridad. Item 13 Asignación de personal calificado.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Tte. Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero	Aclaración: Mg. César Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha: 08 - abr - 2021 Reg. Pro. SSPyBS 017	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-