SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 3310

Informe de Recepción

Proveedor: Datasystems S.A.E.C.A. **Fecha:** 19/09/23

Orden provision/trabajo: 15

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	124	Unidad de cilindro	DIGESIT	Unidad	1,0000	2532500	2532500
2	1399	Mano de obra por cambio de unidad de c	DIGESIT	Unidad	1,0000	60000	60000
3	1170	unidad fusor	DIGESIT	Unidad	1,0000	2416667	2416667
4	858	Mano de obra por cambio de unidad fuso	DIGESIT	Unidad	1,0000	60000	60000
5	125	Rodillo de separacion	DIGESIT	Unidad	6,0000	81667	490002
6	1380	Mano de obra por cambio de rodillo de se	DIGESIT	Unidad	1,0000	60000	60000
7	152	Rodillo Magnetico	DIGESIT	Unidad	2,0000	420000	840000
8	1400	Mano de obra por cambio de rodillo magn	DIGESIT	Unidad	1,0000	60000	60000

Total General: 6519169

Observación: Corresponde a la maquina CANON IR 4225-U.Z. CURUGUATY

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 19/09/23

Recibido Por: LIC. SERGIO RODAS

Fecha: 19/09/23

datasystems

Informe de Servicio

Fecha/Hora: 18/09/2023 16:38

N°: 2755186

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Dir/Tel: CALLE CIENCIAS VETERINARIAS Nº265/SAN LORENZO / / 505-727
Observ. TEOFILO PINTOS +595 985 244630

Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO CON REF.: RM1023/2023R1

Ult Cierre Cont

No hay contadores anteriores

Equipo: FOTOCOPIADORA / Modelo:IR 4225 / Venc.: 30/12/2014
Situación: JL120/22-R0 - Abierto OV: 103099 Periodo: 01/12/2022 - 31/12/2024
Observación
Nro de: QHZ00703
Recibido: Rocio Magali Bazán Baez — Firma:
Tecnico(s): Alberto Argaña Garcete — Area: Fotocopiadoras

☐ Diagnostico ☐ Garantia ☒ Contrato ☐ Factura ☐ Re-Trabajo ☐ Interno

Tarea realizada

Devolución de equipo al cual se le realizo mantenimiento y reparacion según presupuesto aprobado

Contadores

Papel	Contador
Negro A4	32381

Repuestos Utilizados

01 Unidad de cilindro. 02 Rodillo magnético
01 Unidad de fusor
06 Rodillo de separación

T. Traslado	Inicio del Trabajo	Fin del Trabajo	Hs. Trabajado
	19/09/2023 08:00	19/09/2023 11:03	03:00

Resultado del Servicio: Satisfactorio ☐ Condicionado ☐

Aclaraciones pertinentes:

Conformidad del Cliente — Aclaración: Sr. Teófilo Pintos, Jefe Dpto. de Centro de Copiado — Firma:

Data Systems S.A.E.C A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instaládos en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y e) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Dáta Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systerns S.A.E.C.A. obligada a la conservación y/o devolución de la misma

Control de Funcionamiento — Aclaración: Alberto Argaña Garcete — Firma:

USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

A Facturar ☐ Si ☐ No
Terminado ☐ Si ☐ No
Reclasifica ☐ Si ☐ No

A Categoria:

Oferta Nro.:

Precios ☐ US ☒ GS

	Exentos	Gravados
Mano de Obra	0.00	240,000.00
Repuestos	0.00	6,279,169.00
I.V.A.		0.00
TOTAL		6,519,169.00

Aprobación del Gte.

Firma: