24

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

Fecha: 09/06/2022

Contrato N°: 26/2022

Orden de Verificación N°:

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Dpto. de Seguridad Centro Ed

Modelo: ETIOS

Marca: Toyota

Color: Blanco

Móvil N°: ISLA 152

Kilometraje: 52.267

Chapa N°: ***

Chassis: 9BRB29BT902201391

Plazo de Entrega: 3 Días

Derivado del Presupuesto N°: 06

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Juego de pastillas delant.	1
2	1.2	Discos de freno delant.	2
3	1.3	Juego de rep. De mordasa	2
4	1.4	Cilindros de freno tras.	2
5	1.5	Zapatas de freno tras.	2
6	1.7	Caños de freno de mano	2
7	1.9	Cambio de fluido de freno p/ Litro	2
8	1.10	Caños flexibles de freno	2
9	1.12	Seguros de zapata	4
10	1.16	Cementado de zapatas	4
11	1.18	Mano de obra	2
12	2.1	Amortiguadores	4
13	2.2	Rotulas inferiores	2
14	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
15	2.6	Parrilla de suspension inferior	2
16	2.12	Mano de obra	7
17	4.1	Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos	1
18	4.11	Mano de obra	5
19	6.2	Precap	2
20	6.4	Muñequin	2
21	6.5	Esparragos de rueda	1
22	6.7	Alineacion	1
23	6.8	Mano de obra	5
24	7.1	Radiador de agua	1
25	7.2	Bomba de agua	1
26	7.6	Mangueras de radiador	1
27	7.8	Condensador de A.Ac	1
28	7.9	Evaporador de A.Ac	1
29	7.12	Gas Refrigerante 134 A	1
30	7.13	Agua refrigerante c/ aditivo	5
31	7.14	Compresor de A.Ac	1
32	7.18	Mano de obra	8
33	8.1	Mecanismos de lev. Vid. Delant izq manual	1
34	8.2	Mecanismos de lev. Vid. Delant der manual	1
35	8.3	Mecanismos de lev. Vid. tras izq manual	1
36	8.4	Mecanismos de lev. Vid. tras del manual	1
37	8.5	Tapiz de pta del izq	1
38	8.6	Tapiz de pta del der	1
39	8.7	Tapiz de pta tras izq	1
40	8.8	Tapiz de pta tras der	1
41	8.9	Cerradura de pta del izq	1
42	8.10	Cerradura de pta del der	1
43	8.11	Cerradura de pta tras izq	1
44	8.12	Cerradura de pta tras der	1
45	8.13	Cinturon de conductor	1

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

46	8.14	Cinturon de acompañante	1
47	8.15	Jdo. De Guia de asiento de cond	1
48	8.16	Guia de asiento de acompañante	1
49	8.17	Limpieza integral de tapizado	1
50	8.18	Mano de obra	8
51	9.15	Cambio de aceite de caja p/ Litro	10
52	9.16	Mano de obra	1

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asencion PY