Airmect

Nº 0010719

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 11-08-2023 Solicitante: Mantenimiento

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	DEVUELTO						
		BENIGNO LÓPEZ					

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Filtro de Aceite * Lubricantes Sintéticos 15W40 25L
* Filtro de Combustible * Filtro de Aire * Refrigerante anticorrosivo 32L.

MANO DE OBRA

* CHEQUEO general contol de tablero de transferencia, nivel de combustible aceite agua y testeo final del equipo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga.
* Cambio de filtro de Aceite * Cambio aceite motor y lubricantes
* Cambio de Filtro de combustible * Cambio de filtro de Aire
* Cambio de refrigerante anticorrosivo.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero