29

DIESA

FL-PVT-06 R01

Comprobante de Trabajos Realizados

Propietario: POLICIA NACIONAL

Fecha de entrada: 30/03 /2022

Fecha de Salida: 27/04 /2022

Chasis: JH2RC90A2LK400511

OT	GF	Km/hs:
99.153	X	37.257

Teléfono: (0984) 691054

Asesor: Victoria Sánchez

Descripcion de Trabajos Realizados	Piezas Cambiadas	Cantidad	Observaciones
Cambio de piezas	Aceite	1	
	Filtro de aire	1	
	Filtro de combustible	1	
	Bateria	1	
	Pastilla de freno	2	
	Kit de transmision	1	
	Disco de freno	1	
	Cubiertas	2	
	Juego de emb.	1	
	Manillar	1	
	Reten am.	1	
	Liq. Radiador	1	

Deferencia: Si ☐ No ☐

Monto Total De Reparación: ₲0

Monto de apoyo: ₲0

Total A Pagar: ₲0

Conformidad Cliente: Catalino Miranda C

Aclaración: CATALINO MIRANDA CÁCERES
Suboficial Principal OS.
Fiscalizador (Local físico taller)

Este comprobante no expresa ninguna cuantificación monetaria entregada por parte del propietario a nombre del cual se ha expedido, dicho comprobante representa sola y exclusivamente los trabajos cargo Garantía de Fábrica aplicados al producto en cuestión.

Firma del Asesor de Servicios: _____ Firma del Administrador _____

Aclaración: _____ _____

AV. DR. E. AYALA KM. 4 1/2 DIESA S. A. ASUNCION - PARAGUAY