13

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1502 c/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **Nº 00517**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	06/11/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	FOTOCOPIADORA	MARCA:	RICOH mp 402
		C.PAT.:	S/Nº Y177H904276
PROBLEMA/SINTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (interior-exterior-aspirado)Diagnostico, configuración y Mantenimiento preventivo de Equipo (sin repuesto) Ricoh MP402
1	Cambio de rodillo de trasferencia original de fotocópiadora Ricoh MP402
1	Cambio de motor principal original para fotocopiadora ricoh MP402
1	Cambio de ADO (alimentador de originales) original de fotocopiadora Ricoh MP402
1	Cambio de fuente de baja tension original de fotocopiadora ricoch MP402
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Lic. Yanis Bogarín Ayala
Auditora
Dpto. Auditoría Interna

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cl[illegible] Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		Armando González
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI