ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00763

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA.	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez y Cnel. Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACIÓN	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SERCOM
MODELO: IHM	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 02 / 12 / 2019

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 3, Item 1,6 Limpieza exterior de la equipo y sala de maquinas; Limpieza de cámara de esterilización Item 2,3,4,5 Limpieza de línea hidráulica, Limpieza de línea de vacío, limpieza de línea de vapor, limpieza de caldera Item 7,8,9,10,11,12: mantenimiento de bomba de vacío, mantenimiento de bomba de agua: Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de agua. Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor; Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de secado; Limpieza y ajuste de válvula de seguridad. Item 13: Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 02-DIC-2019	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00762

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez y Cnel. Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AIIIS-B09E	SERIE Nº: 07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 02 / 12 / 2019

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 2. Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y Sala de maquinas; Limpieza de cámara de esterilizacion. Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera. Items 7,8,9,10,11,12; Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de agua; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado Limpieza ajuste de valvula de seguridad. Item 13.

REPUESTOS UTILIZADOS: Mano de obra calificada.

Observación:

LIC. [illegible] AGUILAR R
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 02-DIC-2019	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00761

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez y Cnel. Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 02 , 12 , 2019

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 1 Items Limpieza exterior de la empaq y sala de maquinas Item 6. Limpieza de camara de esterilización, Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica Limpieza de linea de vacio, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de caldera. Item 7, 8, 9, 10, 11, 12: Mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua, Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de agua. Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza, ajuste de valvula de seguridad.

REPUESTOS UTILIZADOS: Mano de Obra especializada

Observación:

LIC. NERI AQUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 02-DIC-2019	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-