Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4744

# Informe de Recepción

**Proveedor:** Datasystems S.A.E.C.A. **Fecha:** 14/03/25

**Orden provision/trabajo:** 06

**Factura N°:**

**Remisiones N°:**

| Item | Codigo | Servicios | Dirección | Unidad | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1170 | unidad fusor | Patrimonio | Unidad | 1,0000 | 3950000 | 3950000 |
| 2 | 858 | Mano de obra por cambio de unidad fuso | Patrimonio | Unidad | 1,0000 | 80000 | 80000 |
| 3 | 126 | Mantenimiento preventivo | Patrimonio | Unidad | 1,0000 | 320000 | 320000 |

**Total General:** 4350000

**Observación:**

**Confeccionado Por:** PAMELA SOLEDAD MARECO

**Fecha:** 14/03/25

**Recibido Por:** ARTEMIO ACOSTA

**Fecha:** 14/03/25

datas/stems

# Informe de Servicio

Fecha/Hora: 14/03/2025 09:54

N°: 2835266

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Dir/Tel: CALLE CIENCIAS VETERINARIAS Nº265/SAN LORENZO / / 505-727
Observ. TEOFILO PINTOS +595 985 244630

Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo

REPARACIÓN DE EQUIPO SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO REF.: MA0166/2025R0 - (Dpto de Patrimonio) - 7 a 15 hs

Ult Cierre Cont

No hay contadores anteriores

Equipo: FOTOCOPIADORA / Marca:CANON / Modelo:MF735CX
Situación: JL096/24-R0 - Abierto OV: 104304 Periodo: 01/11/2024 -
Observación
Nro Serie: WTJ12081
Recibido Maria Arzamendia
Tecnico(s): José Vego
Area: Fotocopiadoras

☐ Diagnostico ☐ Garantia ☒ Contrato ☐ Factura ☐ Re-Trabajo ☐ Interno

Tarea realizada

Reparación de equipo, Según presupuesto aprobado

Pruebas OK

Contadores

N: 41696

C: 8487

Repuestos Utilizados

01- Unidad de Fuser - Mantenimiento Preventivo - Mano de Obra

| T. Traslado | Inicio del Trabajo | Fin del Trabajo | Hs. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Aclaraciones pertinentes:

Lic. Artemio Acosta Guillén
Jefe División Normas y Procedimientos Legales
Departamento de Patrimonio
SENACSA

Contacto : Nombre y Apellido

Data Systems S.A.E.C A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instalados en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y e) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Dáta Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systems S.A.E.C.A. obligada a la conservación y/o devolución de la misma

TÉCNICO: José Vego

USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

A Facturar ☐ Si ☐ No
Terminado ☐ Si ☐ No
Reclasifica ☐ Si ☐ No

A Categoria:

Oferta Nro.:

Precios ☐ US ☒ GS

| | Exentos | Gravados |
|---|---|---|
| Mano de Obra | 0.00 | 400,000.00 |
| Repuestos | 0.00 | 3,950,000.00 |
| I.V.A. | | 0.00 |
| TOTAL | | 4,350,000.00 |