NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3167

CHASIS: 93XGNK740BC-A73157 **MODELO:** L200 **CHAPA:** BGD129

KM: 259.734 **COLOR:** NEGRO **FECHA:** 10/11/2020

OBS: PRESUPUESTO ADICIONAL

J91.

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Cambio de válvula mecanismo de apertura de turbo

Víctor Espínola
Jefe de Taller

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Talleres
SENACSA

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 10 de noviembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	BGD129 191

Por los siguientes trabajos realizados (PRESUPUESTO ADICIONAL)

Cantidad	Descripción del trabajo
2	Cambio de válvula mecanismo de apertura de turbo

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA