	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revisión: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

Nº71/2019

EMPRESA ADJUDICADA : DIOVER S.A	**N° ORDEN DE SERVICIO: 492**
EXP. D.A.F. N°: 19000097856V	**NOTA N°: COIA 126/ 2019**
FECHA: 27 AGO. 2019	**MOVIL Nº: 88 CHAPA Nº BXG 508**
MARCA : ISUZU	**DEPENDENCIA: COORDINACION OPERATIVA DE INVESTIGACION ADUANERA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACION DE MOTOR Y REPARACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

OBSERVACION:
Se deja constancia de que cada uno de los trabajos descriptos más arriba fue efectivamente realizados, que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones.

CONFORMIDAD :

	Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	**EDUARDO OTAZU** **Mecánico** **Departamento de Transporte - DNA**	
FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL