GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: 153
FECHA: 02/12/24
CHAPA: EAJ336
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 21615

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 17/2023 - ID 425407
1	UNIDAD	167 DEPRESOR DE FRENO
4	UNIDAD	168 FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	169 RECTIFICACIÓN TAMBOR DE FRENO TRASERO
36	HORA	176 MANO DE OBRA POR HORA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
Edgar Torales
Director
Dirección de Transporte
RECIBÍ CONFORME

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO:	FOTON TUNLAND
MOVIL:	153
FECHA:	02/12/24
CHAPA:	EAJ336
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	21616

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 17/2023 - ID 425407
		REPARACIONES QUE NO ESTAN INCLUIDAS DENTRO DE LA PLANILLA DE LISTA DE PRECIOS
		PREVIA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE
1	UNIDAD	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

RECIBIDO POR:.....
Edgar Torales
Director
ACLARACION:.....Dirección de Transporte

RECIBÍ CONFORME