ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00901

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Fac Hod de Ciencias Medicas - UNA.	
DIRECCIÓN:	Avda Mcal Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION - TOCOQUIRURGICO	
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS-B09E	SERIE Nº:	07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 01 / 12 / 22

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: _____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo, Limpieza de solenoides, Limpieza de calderas interna, Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de desague, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de caldera, Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de bomba de vacio, Limpieza, ajuste y calibracion de valvula rotativa de entrada de agua, Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado, Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado, Limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor, Limpieza y verificacion de valvula de alivio. Asignacion de personal Tecnico Calificado

REPUESTOS UTILIZADOS: _____

Observación: _____

Responsable de los trabajos técnicos

Firma: _____
Luis Alberto Diaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Aclaración: _____

Fecha: 01-DIC-22

Responsable del Servicio/Departamento

Firma: _____

Aclaración: _____
MS. C. [illegible] Yes
Jefe
de Electromedicina
F.C.M. - H.C

Fecha: _____

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00902

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal. S.L	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	SERLON I+M
MODELO:		SERIE Nº:	125457

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 01 / 12 / 22

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo, limpieza exterior del equipo, limpieza de la puerta de cámara interna, limpieza de lupa hidráulica, limpieza de cuba de vapor, limpieza de linea de vacio, limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de bomba de vacio. limpieza ajustes y calibraciones de valvula automatizada de entrada de agua, limpieza ajuste y calibraciones de valvula manual de vapor, limpieza ajuste y calibraciones de valvula de seguridad, limpieza y verificacion de valvula de alivio. Instruccion al personal tecnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 01-DIC-22

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración: M.S. Cl. Reyes
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00903

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Medicas - UNA		
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Bogado S.L.		TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AIII S.	SERIE Nº:	99096494

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 01 / 12 / 22

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: _____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo. Limpieza de sala de maquinas; Limpieza de camara interna; Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de linea de secado; Limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacio. Limpieza, ajuste y calibracion aceites de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor; Limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificacion de valvula de alivio. Asignacion de personal. Informe

REPUESTOS UTILIZADOS: _____

Observación: _____

Responsable de los trabajos técnicos

Firma: _____
Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSP y BS 017
Fecha: 01- DIC-22

Responsable del Servicio/Departamento

Firma: _____
Aclaración: MSC. Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha: _____

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00904

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	A 111 S - BOB LE	SERIE Nº:	07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 01 / 12 / 22

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: _____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general de la equipo. Limpieza de sala de maquinas ; Limpieza de cámara interna. Limpieza de linea hidraulica ; Limpieza de linea de secado ; Limpieza de linea de vapor ; Limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua ; Mantenimiento de bomba de vacio. Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua ; Limpieza ajustes y calibraciones de valvula motorizada de vapor ; Limpieza ajustes y calibraciones de valvula motorizada de Secado. Limpieza y verificacion de valvula de alivio. Asignacion de personal tecnico

REPUESTOS UTILIZADOS: _____

Observación: _____

Responsable de los trabajos técnicos

Firma: _____

Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 01-DIC-22

Responsable del Servicio/Departamento

Firma: _____

Aclaración: M.S.C. Yeg... Jefe de Electromedicina H.C

Fecha: _____

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-