3466 - 3470

HELITACTICA
AVIACIÓN

Luque, 04 de Julio del año 2022.

Informe Técnico de Mantenimiento

Para	: Jefe de la Agrupación Aéreo Policial
Sr.	: Crio. Ppal. MCP JOSE OSVALDO AGUIAR VERA
Tipo de Aeronave	: C-212 S100
Matricula de Aeronave	: A-21
Tipo de Servicio	: Servicio de Mantenimiento y Reparación.
Referencia	: Nota N° 67/2022 de la Agrupación Aéreo Policial

De nuestra consideración, Helitactica S.A, como empresa mantenedora, tenemos a bien elevar el presente informe técnico de mantenimiento, a su distinguida autoridad, Agrupación Aéreo Policial, como operador, para dejar registro de las tareas de mantenimiento desarrolladas a la aeronave antes individualizada, en el marco del contrato vigente.

Todos los trabajos fueron realizados en las instalaciones de Helitactica SA, OMA Nro. 009, de conformidad a los manuales técnicos, Cap. 5/C-212 Programa de Mantenimiento Recomendado por el Fabricante (MRMP)

- 4 (cuatro) tareas de mantenimiento correspondientes a servicio de reparaciones eventuales (no programadas) del avión CASA 212 - A-21

Imprimiendo en cuatro ejemplares de un mismo tenor, para toma de conocimiento, registro, constancia, archivo y fines que su autoridad estime convenientes, firmadas al pie de la página por las partes involucradas.

- Se adjunta Ordenes de Trabajo de las tareas realizadas.

Depto. Técnico Helitactica

POLICIA NACIONAL
Agrupación Aérea Policial
JEFATURA

Agrupación Aéreo Policial
Abg. José O. Aguiar V.
Comisario Ppal. MCP
Jefe de Agrupación Aéreo Policial

www.helitactica.com
Autopista Silvio Pettirossi, Hangar Helitactica
Aeropuerto INT Silvio Pettirossi (SGAS), Paraguay
USA: +1 (305) 394 6078
UNICOM 131.650 Mhz
+595 21 644 435
+595 971 644 435
comercial@helitactica.com.py

HELITACTICA
AVIACIÓN

ORDEN DE TRABAJO

TAREA N.º: 01

SECUENCIA N.º: NO PROGRAMADAS

CAPITULO: 61-10-00

FRECUENCIA: NO PROGRAMADAS Fecha: 14/06/2022

Avión C-212 S100 Matricula: A-21 S/N: 077

Horas Aeronave: 7892,02

Horas Motor 1: 7402 Ciclos Motor: 5305

Horas Motor 2: 7247,89 Ciclos Motor: 5269

Servicio para efectuar: Desmontar Hélices. Motor izquierdo

Referencia Solicitud de Servicio Nº: 67/2022

Emitido por: CARMELO AYALA

Servicio efectuado: Fueron desmontadas hélices, motor izquierdo, de acuerdo con el M.M. Cap. 61-10-00. Pág. 401-402

Observaciones:

TMA Ejecutante

TMA Inspector

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha de Conclusión: 14/06/2022

www.helitactica.com
Autopista Silvio Pettirossi, Hangar Helitactica
Aeropuerto INT Silvio Pettirossi (SGAS), Paraguay
USA: +1 (305) 394 6078
UNICOM 131.650 Mhz
+595 21 644 415
+595 971 644 435
comercial@helitactica.com.py

HELITACTICA
AVIACIÓN

ORDEN DE TRABAJO

TAREA N.º: 02

SECUENCIA N.º: NO PROGRAMADAS

CAPITULO: 72-00-00

FRECUENCIA: NO PROGRAMADAS Fecha: 14/06/2022

Avión C-212 S100 Matricula: A-21 S/N: 077

Horas Aeronave: 7892,02

Horas Motor 1: 7402 Ciclos Motor: 5305

Horas Motor 2: 7247,89 Ciclos Motor: 5269

Servicio para efectuar: Desmontar tapa de motor frontal lado izquierdo para acceso a caja de engranajes

Referencia Solicitud de Servicio Nº: 67/2022

Emitido por: CARMELO AYALA

Servicio efectuado: Fue desmontado tapa de motor frontal lado izquierdo para acceso a caja de engranajes

Observaciones:

TMA Ejecutante

Firma y Sello

TMA Inspector

Firma y Sello

Fecha de Conclusión: 15/06/2022

www.helitactica.com
Autopista Silvio Pettirossi, Hangar Helitactica
Aeropuerto INT Silvio Pettirossi (SGAS), Paraguay
USA: +1 (305) 394 6078
UHCOM 131.650 Mhz
+595 21 644 435
+595 971 644 435
comercial@helitactica.com.py

HELITACTICA
AVIACIÓN

ORDEN DE TRABAJO

TAREA N.º: 03

SECUENCIA N.º: NO PROGRAMADAS

CAPITULO: 72-00-00

FRECUENCIA: NO PROGRAMADAS Fecha: 15/06/2022

Avión C-212 S100 Matricula: A-21 S/N: 077

Horas Aeronave: 7892,02

Horas Motor 1: 7402 Ciclos Motor: 5305

Horas Motor 2: 7247,89 Ciclos Motor: 5269

Servicio para efectuar: Montar tapa de caja de engranajes y tapa frontal de motor izquierdo

Referencia Solicitud de Servicio Nº: 67/2022

Emitido por: CARMELO AYALA

Servicio efectuado: Fue montado tapa de caja de engranaje y tapa fontal motor izquierdo.

Observaciones:

TMA Ejecutante

Firma y Sello

TMA Inspector

Firma y Sello

Fecha de Conclusión: 16/06/2022

www.helitactica.com
Autopista Silvio Pettirossi, Hangar Helitactica
Aeropuerto INT Silvio Pettirossi (SGAS), Paraguay
USA: +1 (305) 394 6078
UNICOM 131.650 Mhz
+595 21 644 435
+595 971 644 435
comercial@helitactica.com.py

HELITACTICA
AVIACIÓN

TAREA N.º: 04

SECUENCIA N.º: NO PROGRAMADAS

CAPITULO: 61-10-00

FRECUENCIA: NO PROGRAMADAS Fecha: 16/06/2022

Avión C-212 S100 Matricula: A-21 S/N: 077

Horas Aeronave: 7892,02

Horas Motor 1: 7402 Ciclos Motor: 5305

Horas Motor 2: 7247,89 Ciclos Motor: 5269

Servicio para efectuar: Montar hélices, motor izquierdo.

Referencia Solicitud de Servicio Nº: 67/2022

Emitido por: CARMELO AYALA

Servicio efectuado: Fueron montadas hélices, motor izquierdo, de acuerdo con el M.M.

Cap. 61-10-00. Pág. 403-403-404

Observaciones:

TMA Ejecutante

Firma y Sello

TMA Inspector

Firma y Sello

Fecha de Conclusión: 16/06/2022

www.helitactica.com
Autopista Silvio Pettirossi, Hangar Helitactica
Aeropuerto INT Silvio Pettirossi (SGAS), Paraguay
USA: +1 (305) 391 6078
UNICOM 131.650 Mhz
+595 21 644 435
+595 971 644 435
comercial@helitactica.com.py