Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480 / 1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 14 de septiembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 106/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LPN Nº 03/2020 "*SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP*" según el contrato **Nº 19/2020, ID Nº 381.194** se detallan los trabajos realizados al vehículo **ISUZU D-MAX con CHAPA BZH450** con bajo **la Orden de Servicio Nº 2792** según el siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
1	**Mantenimiento General Marca de Vehiculo o Equipo: ISUZU. Tipo: D-MAX**	
1.1	Provisión y cambio de aceite por litro	5
1.2	Provisión y cambio de filtro de combustible	2
1.3	Provisión y cambio de filtro de aceite	1
1.4	Provisión y cambio de filtro de aire	1
2	**Reparaciones Menores Marca de Vehiculo o Equipo: ISUZU. Tipo: D-MAX**	
2.1	Provisión de Correa ventilador	1
5	**MOTOR Marca de Vehiculo o Equipo: ISUZU. Tipo: D-MAX**	
5.31	Escaneado cheque motor	1
5.34	Calibracion y limpieza bomba inyectora	1
5.35	Calibracion y limpieza de picos inyectores	1
7	**SISTEMA DE FRENOS Marca de Vehiculo o Equipo: ISUZU. Tipo: D-MAX**	
7.2	Provisión y cambio de flexibles de freno	1
11	**MANTENIMIENTO Y Reparación SISTEMA ELECTRICO Marca de Vehiculo o Equipo: ISUZU. Tipo: D-MAX**	
11.2	Provisión de bendix de arranque	1
11.20	Provisión de escobilla limpia parabrizas	1

Sr. Javier Gorman
Jefe del Departamento de Transporte
Dirección Administrativa
Gerencia Económica - S.N.P.P.

Joaquin Ortigoza
C.I. 1.788.380

Javier Meneses
Encargado de Despacho

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

Lic. Alejandro Bellón
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.