ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Vicepresidencia de la República del Paraguay		**O.C. Institucional N° 27/2022**	
Obra: Mantenimiento del Edificio		**Fecha de terminación: 20 - 04 - 2022**	
TRABAJOS REALIZADOS			
Ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**
3	Pintura al agua para interior color a definir y enduir parte deteriorada	m²	682
20	Colocación de herrajes - fallebas de estilos y varillas con soportes, en las aberturas de: P.B. y 2do piso	unidad	1
21	Reparación general, provisión de pisos de parquet de lapacho de partes deterioradas, pulido de piso , zócalo, sellado de juntas y plastificado final, salón panta baja	m²	115

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Julio C. Gómez
Contratista

Vicepresidencia de la Rep. del Paraguay

Arq. FRANCISCO A. MARTINEZ D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VICEPRESIDENCIA DE LA RCA.