CLINICARF

de Ramón Fretes Fretes

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicer
Mecánica en Genera
Venta de Repuestos
Accesorios varios

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	
FECHA:	12/11/2021	ORDEN DE SERVICIO Nº:013/2021
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.13	Rectificacion de discos de freno	2
1.40	Mano de Obra	1
5.1	Foco de Alta y Baja	2
5.2	Focos de filamentos	1
5.39	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
12.24	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HBT100504
CHAPA Nº:	EAG 312 PY
KILOMETRAJE	189 341

CLINICARF
Chapería - Pintura - Electrónica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
FECHA:	12/11/2021	ORDEN DE SERVICIO Nº:013/2021		
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1	496.800	496.800
1.13	Rectificacion de discos de freno	2	66.240	132.480
1.40	Mano de Obra	1	14.400	14.400
5.1	Foco de Alta y Baja	2	66.240	132.480
5.2	Focos de filamentos	1	66.240	66.240
5.39	Mano de Obra	1	14.400	14.400
6.30	Filtro de aceite	1	314.640	314.640
6.31	Filtro de Aire	1	295.872	295.872
6.32	Filtro de Combustible	1	317.952	317.952
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8	55.200	441.600
6.60	Mano de Obra	1	14.400	14.400
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3	55.200	165.600
7.29	Mano de Obra	1	14.400	14.400
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	3	55.200	165.600
12.24	Mano de Obra	1	14.400	14.400
				2.601.264

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFR85HBT100504
CHAPA Nº:	EAG 312 PY
KILOMETRAJE	189 341

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

ACTIVIDAD 05
TESORERIA

NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario M.C.P.
Tesorero Actividad 05