24

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

Contrato N°: 26/2022

Fecha:
Orden de Verificación N°:
Entidad: Policía Nacional
Dependencia:
Marca:
Móvil N°:
Chapa N°:
Plazo de Entrega:

Modelo:
Color:
Chassis:
Derivado del Presupuesto N°:

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Cilindros de freno trasero	1
2	1.2	Zapatas de frenos traseros	1
3	1.3	Tambores de freno	1
4	1.4	Bomba central de freno	1
5	1.6	Resortes de zapatas	2
6	1.7	Seguros de zapata	2
7	1.8	Cambio de fuido de freno p/Litro	8
8	1.11	Mano de obra	10
9	2.1	Amortiguadores delanteros	2
10	2.2	Punta eje izq	1
11	2.3	Punta eje der	1
12	2.4	Masa de rueda izq	1
13	2.5	Masa de rueda der	1
14	2.6	Mano de obra	10
15	3.1	Bendix de arranque	1
16	3.2	Rotor de arranque	1
17	3.3	Inducido de arranque	1
18	3.7	Mano de obra	5
19	6.25	Cambio de aceite motor p/ Litro	30
20	6.26	Filtro de aceite	2
21	6.27	Filtro de aire	2
22	6.28	Filtro de combustible	2
23	6.34	Mano de obra	6
24	8.13	Filtro recibidor de A. Ac.	1
25	8.15	Agua refrigerante c/ aditivo	2
26	8.21	Mano de obra	2

MARIO R. BALBUENA J.
Suboficial Inspector P.S.
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY