DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: LCO SBE N°29/2021	**Numero de Contrato: 56/2021**
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOBOMBAS MAGIRUS DEL AISP	
Ubicación: AISP	**Monto contratado: Gs. 800.000.000-** **Monto certificado: Gs. 131.078.396-**
Proveedor: CANTERO S.A	
Periodo: 2022	

Datos de los Actuantes

Fiscal Titular: DANIEL SAMANIEGO	**s/ Res. N°: 1245/2021**	**AERA N°: ----------**
Fiscal Adjunto: HECTOR LEGUIZAMON	**s/ Res. N°: 1245/2021**	**AERA N°: ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 05 días del mes de octubre del año 2022.

Certifican

Daniel Samaniego Torres
Jefe - Dto. SEI
AISP - DINAC

Fiscal Titular

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento S.E.I.
Jefatura

Fiscal Adjunto

Observaciones:

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Recaudación GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 31 OCT 2022 Hora: 10:30
Encargado:

V° B°
CP Gabriela Morel
Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
1	2	Vehículo ARFF MAGIRUS Dragon X-6 - A2 - Chapa No. AAFH 390 CP 25005.03.55.0717		
1	2.1	Filtro anti polen	Unid.	1
1	2.2	Mano de obra de cambio de filtro anti polen	Unid.	1
1	2.3	Mano de obra de cambio de aceite motor cursor 13	Unid.	5
1	2.4	Aceite de motor CURSOR 13 (URANIA LD7) SAE 15W40-ACEA E5/E7-API CI4	Unid.	60
1	2.5	Filtro de aceite de motor CURSOR 13	Unid.	4
1	2.6	Mano de obra de cambio de filtro de aceite de motor cursor 13	Unid.	4
1	2.7	Filtro de aire completo de motor cursor 13 filtro interno y externo	Unid.	2
1	2.8	Mano de obra de cambio de filtro de aire completo de motor cursor 13 filtro interno y externo	Unid.	2
1	2.9	Filtro de combustible de motor cursor 13	Unid.	2
1	2.10	Mano de obra de cambio de filtro de combustible de motor cursor 13	Unid.	2
1	2.11	Pre filtro de sedimentaci?n de combustible motor CURSOR 13	Unid.	4
1	2.12	Mano de obra de cambio de pre filtro de sedimentaci?n de combustible de motor cursor 13	Unid.	4
1	2.13	Filtro VGT para motor cursor 13	Unid.	2
1	2.14	Mano de obra de cambio de filtro vgt para motor cursor 13	Unid.	2
1	2.15	Aceite de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500 TES 295 (CASTROL TRANS SYND)	Unid.	96
1	2.16	Mano de obra de cambio de aceite de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500	Unid.	96
1	2.17	Filtro de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500	Unid.	4
1	2.18	Mano de obra de cambio de filtros de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500	Unid.	4
1	2.19	Filtro de aspiraci?n de vapores de aceite del motor	Unid.	1
1	2.20	Mano de obra de cambio de filtro de vapores de aceite del motor	Unid.	1
1	2.21	Correa poly V auxiliar de mando	Unid.	1
1	2.22	Mano de obra de cambio de correa poly V auxiliar de mando	Unid.	1
1	2.23	Correa poly V de compresor	Unid.	1
1	2.24	Mano de obra de cambio de correa poly V de compresor	Unid.	1
1	2.25	Filtro de la unidad de procesamiento de aire APU	Unid.	2
1	2.26	Mano de obra de cambio de filtro de la unidad de procesamiento de aire APU	Unid.	2
1	2.27	Aceite de direcci?n hidr?ulica asistida TUTELA GI/A (ATF DEXRON II D)	Unid.	12
1	2.28	Mano de obra de cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica asistida	Unid.	12
1	2.29	Filtro del sistema de direcci?n asistida	Unid.	1
1	2.30	Mano de obra de cambio de filtro de direcci?n asistida	Unid.	1
1	2.31	Filtro de la direcci?n hidr?ulica asistida trasera	Unid.	1
1	2.32	Mano de obra de cambio de filtro de direcci?n hidr?ulica asistida trasera	Unid.	1
1	2.33	Aceite de la direcci?n hidr?ulica asistida trasera TUTELA GI/A (ATF DEXRON II D)	Unid.	12
1	2.34	Mano de obra de cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica asistida trasera	Unid.	12
1	2.35	Filtro de la unidad de tratamiento de aire	Unid.	1
1	2.36	Mano de obra de cambio de filtro de unidad de tratamiento de aire	Unid.	1
1	2.39	Junta de la trampilla de acceso de agua y/o espuma(agente emulsor)	Unid.	3
1	2.40	Mano de obra de cambio de junta de trampilla de acceso de agua y/o espuma(agente emulsor)	Unid.	3
1	2.45	Aceite de cuerpo de cojinetes de bomba VISION 15W40	Unid.	12
1	2.46	Mano de obra de cambio de aceite de cuerpo de cojinete de bomba	Unid.	12
1	2.47	Gas refrigerante para aire acondicionado R134 A	Unid.	6

1	2.48	Mano de obra de carga de gas refrigerante para aire acondicionado y control de funcionamiento	Unid.	6
1	2.49	Bomba de agua de motor cursor 13	Unid.	1
1	2.50	Mano de obra de cambio de bomba de agua de motor cursor 13	Unid.	1
1	2.55	Sensor de filtro de aire	Unid.	2
1	2.56	Mano de obra de cambio de sensor de filtro de aire	Unid.	2
1	2.61	Cableado de nodo 3 de bomba	Unid.	1
1	2.62	Mano de obra de cambio de cableado de nodo 3 de bomba	Unid.	1
1	2.117	Pastillas de freno con indicador de desgaste	Unid.	4
1	2.118	Mano de obra de cambio de pastillas de freno con indicador de desgaste	Unid.	4
===	====	==========	=====	=====

Certifican

DANIEL SAMANIEGO
Fiscal Titular

HECTOR LEGUIZAMON
Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos