Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1 – TQ,*** con chapa Nº ***BGK 561,*** Chassis ***KMJWA37JABU340580,*** correspondiente a la Orden de Servicio **Nº 140 / 2023** de fecha 27/10/2023, que se detalla a continuación:

• Mano de obra	Por kilometraje cumplido
• Filtro Aceite	Por kilometraje cumplido
• Aceite 15W-40	Por kilometraje cumplido
• Filtro Aire	Por kilometraje cumplido
• Focos Alta	Foco quemados
• Filtro A/C habitáculo	Por desgaste de uso normal
• Mano de obra	Foco quemados
• Focos de 2 filamentos	Foco quemados

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor