GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO:	FOTON TUNLAND
MOVIL:	159
FECHA:	19/04/24
CHAPA:	EAJ337
CHASIS:	LVAV2MBB5FJ002259
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19703

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN N.° 2/2023 - CONTRATO 17/2023 - ID 425407
4	UNIDAD	8 GUÍAS DE VÁLVULAS
1	UNIDAD	9 JUEGO DE VÁLVULAS
1	UNIDAD	10 JUEGO DE RETEN DE VÁLVULAS
1	UNIDAD	21 CAMBIAR POLEA RULEMAN TENSOR DE CORREAS
1	UNIDAD	22 CAMBIAR CORREA / CADENA DE DISTRIBUCIÓN
4	UNIDAD	24 PICOS INYECTORES
1	UNIDAD	31 RULEMAN TENSOR DE CORREA
1	UNIDAD	38 ENGRANAJE SUPERIOR DE CADENA
1	UNIDAD	39 ENGRANAJE INFERIOR DE CADENA
1	UNIDAD	40 BASE ENFRIADOR
1	UNIDAD	43 REPARACIÓN TURBO
1	UNIDAD	44 REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA
12	UNIDAD	45 MANO DE OBRA POR HORA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

RECIBIDO POR:.....
Edgar Torales
ACLARACION:.....Director.....
Dirección de Transporte

RECIBÍ CONFORME