GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: MITSUBISHI L-200
MOVIL: -
FECHA: 10/09/19
CHAPA: EAG679
CHASIS: -
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 7280

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	2.13 CORREA DE A.A.
8	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (INCLUYE MANO DE OBRA)
1	UNIDAD	4.3 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION
2	UNIDAD	4.16 CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR
2	UNIDAD	4.17 CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA
2	UNIDAD	4.18 CAMBIO DE CORREA DENTADA
1	UNIDAD	4.19 REPARACION DEL RADIADOR
1	UNIDAD	4.22 CAMBIO DE CORREA
4	UNIDAD	4.23 CAMBIO DE RETEN DE MOTOR

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Osvaldo Rolón, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com