INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 8		Marca	HONDA	Nº	5533
Tipo	0600	Modelo	NC750XAK	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	AABF015	Nº Bastidor	JH2RC90A5KK301499	Fecha de Inspección	05/05/2022
Año Fabricación:	2.018	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	113
1.02	PLACAS DE MATRICULA	113
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	113
1.04	LIMPIAPARABRISAS	113
1.05	LAVAPARABRISAS	113
1.06	GUARDABARROS	113
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	113
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	113
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	113
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	113
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	113
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	113
2.06	PARAGOLPES	113
2.07	CAJA DE CARGA	113
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	113
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	113
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	113
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	113
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	113
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	113
3.06	CAJA DE ITINERARIO	113
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	113
3.08	PASARRUEDAS	113
3.09	BAÑOS	113
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	NA
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	113
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	113
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	113
3.14	EXTINTORES	XXXXXX
3.15	PARASOL	X
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	X
3.17	ESPEJOS INTERIORES	X
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	X
3.19	LITERA	X
3.20	HERRAMIENTAS	X
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	X
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	113
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	113
4.03	LUCES DE GIRO	113
4.04	LUCES DE FRENO	113
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	113
4.06	LUCES DE POSICIÓN	113
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	113
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	113
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	113
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	113
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	113
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	113
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	113
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	113
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	113
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	113
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	NA
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	NA
6.03	BIELAS Y BARRAS	NA
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	113
6.05	SERVO DIRECCIÓN	113
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	113
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	113
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	113
7.03	ELÁSTICOS	113
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	113
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	113
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	113
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	113
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	113
7.09	RUEDAS AUXILIAR	113
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	113
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	113
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	113
8.04	NIVEL DE RUIDOS	113
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	113
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	113
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	113
9.02	VELOCIMETRO	113
9.03	BOCINA	113
9.04	DETECTOR DE RADARES	113

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1584	102306	NA	NA	———	NA

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0	CO2 (%)	HC (p.p.m.) 0	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN)		Fd. (KN) 0.46/0.64/0.60/0.72	Des. (%)	Efic. (%) 51.79
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN)		Fd. (KN)	Des. (%)	Efic. (%)
Suspensiones (%)		Alineación (m/km)			Peso: (Kg) 260
Luces	Bajas I/D (Klx)	Altas I/D (Klx)	Inclinación Izq /Der.	/	Intensidad total (Klx)

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. MAURO CABALLERO Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION Ivesur CONFORME TÉCNICA

Titular/Propietario: HONORABLE CAMARA DE SENADORES **Línea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO